



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 02 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 03 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 04 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 05 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 06 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada a rede de esgotamento sanitário.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 07 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada o muro de arrimo e o reforço do muro de arrimo existente.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 08 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo

Endereço: Localidades diversas do município e Rua Antônio Milagres Belo, Centro, Senhora dos Remédios/MG



Local onde será executada o muro de arrimo e o reforço do muro de arrimo existente.

Dionatan Paulo Arruda
Engenheiro Civil Municipal
CREA MG 241.363/D